

BELANGRIJKE INFORMATIE!

Vervanging bij een ULTREMO R met productiefout

Waarschuwing: een ULTREMO R met bultvorming direct vervangen. SCHWALBE levert per omgaande een nieuwe.

Helaas zijn enkele wedstrijdbanden van het type ULTREMO R geleverd met een fout die is ontstaan gedurende het productieproces. De weefsellagen van desbetreffende banden zijn niet voldoende van rubber voorzien. Bij het geringe aantal banden met deze productiefout is het mankement al na kort gebruik zichtbaar. Er ontstaat een bult omdat de weefsellagen niet meer goed met elkaar verbonden zijn.

GEBRUIK A.U.B. EEN ULTREMO R MET DIT MANKEMENT IN GEEN GEVAL VERDER. VERVANG DE BAND DIRECT.

Het gevaar: wordt de band toch gedurende een langere tijd bereden dan kan hij doorschuren waardoor de binnenband klappt. Als dit probleem zich onderweg openbaart en verder fietsen beslist noodzakelijk is dan moet u in ieder geval de luchtdruk reduceren en de tocht met een gering tempo en een voorzichtige rijstijl voortzetten.

Bent u in het bezit van een ULTREMO R met dit probleem dan bieden wij onze excuses aan voor het ongemak wat hierdoor voor u is ontstaan.

Garantielevering zonder problemen: stuur ons de band(en) met dit probleem samen met uw naam en adresgegevens inclusief mailadres ongefrankeerd op naar Anglo Dutch B.V. ANTWOORD-NUMMER 108 2130 VB te Hoofddorp.

Voor vragen, neem contact op met onze klantenservice:
023-5555265
of mail info@anglodutch.nl.

Reichshof, Mei 2009

Ralf Bohle GmbH

Anglo Dutch B.V.
Dirk Storklaan 25
2132 PX Hoofddorp
Tel. : 023-5555265
Fax.: 023-5612407

LET OP!

Niet met een beschadigde ULTREMO R doorfietsen



Een aantal ULTREMO R banden kunnen na kort gebruik dit probleem vertonen.



Voor vragen, neem contact op met onze klantenservice:

Tel. 023-5555265

Download deze informatie onder www.schwalbe.com